

ドリル研磨機　DG-1S
部品展開図



※お見積り、ご注文の際は、展開図ページ番号と部品番号を
明記ください。


製表:2013/12/24

DG-1S部品展開図No.1



		品名	数量	備考
1		モーターカバー　DG-1S（ 緑 ）	1	
2		電源スイッチ	1	
3		電源ケーブル（アース線付）	1	
4		AC 電源差込口　ヒューズ付	1	
5		アース線	1	
6		整流器	1	
7		白色線　-15 cm	2	
8		白色線　-25 cm	1	
9		黒色線　-25 cm	1	
10		アース線	1	
11		ネジ	2	
12		ネジ	4	
13		ネジ	4	
14		六角ボルト	1	
15		ワッシャー	7	
16		六角ナット	2	
17		ハンドル	1	
18		DG1S 位置決め調整ラベル	1	
19		シール	1	
20		シール	1	
21		シール	1	
22		WEB dia meter	2	
23		シール	1	


DG-1S　部品展開図No2



位置決め調整ダイヤルの交換、修理は調整等が必要な為基本的に弊社での修理作業になります。

番号	型番	名称		
1		砥石カバー	1	1,2,17,19 ｾｯﾄ商品
2		砥石カバー留め具	1	
3		位置決め調整台取付台	1	
4		位置決め調整台補強板	1	
5		位置決め調整台カバー外れ防止治具	1	
6		位置決め調整台ベース	1	P-AJ-BS　6、16ｾｯﾄ商品
7		位置決め調整台ブロック	1	7,8,9セット商品
8		位置決め調整台超硬チップ	1	P-AJ-1
9		位置決め調整台ブロックカバー	1	
10		ネジ	1	
11		六角ネジ	5	
12		六角ネジ	2	
13		六角ネジ	1	
14		六角ネジ	4	
15		ワッシャー　4.1x12.0x1.0mm	1	
16		ピン	1	
17		Cリング	2	
18		位置決め調整台スプリング	1	
19		固定ピン	2	
20		位置決め調整ダイヤル	1	20,21　セット商品
21		DG-1S 用位置決め調整ダイヤル メモリ	1	
22		警告ラベル	1	
23		砥石取外しラベル	1	


DG-1S 部品展開図No3



モーター交換、シンニング台の取付、調整は、基本的に弊社での修理対応になります。

番号	型式	名称	数量	
1		砥石ファン	1	
2	P-SS-01	シンニング用シム (0.1 mm)	2	
3	P-SS-03	シンニング用シム (0.3 mm)	1	
4		モーター取付板	1	
5		円錐研磨用シンニング台	1	5,8,10,17,20,21 セット商品
6		モーター(AC100V)	1	
7		M04L06 フランジ用ホーローセット	3	
8		M04L06 シンニング台用ホーローセット	2	
9		M04L10 砥石取付六角ネジ	1	
10		M04L10 ホーローセット	1	
11		M05L10 シンニング台固定六角ネジ	1	
12		M05L22 モーター取付六角ボルト	3	
13		M06L16 六角ボルト	2	
14		ワッシャー 5.3x10.0x1.0mm	3	
15		スプリングワッシャー 5.1x8.0x1.0mm	3	
16		スプリングワッシャー 6.1x10.0x1.5mm	2	
17		シンニング用ピン	1	
18		モーター固定用ピン	2	
19		ベアリング	1	
20		スプリング	1	
21		シンニング台固定半ネジ六角ボルト	1	
22		フランジ	1	
23		研磨機砥石	1	
24		ワッシャー	1	

DG-1S 部品展開図No.4



1		シーリングワッシャー	1	
2		角度固定部保護ワッシャー	1	
3		底板	1	
4		研磨台 **９０度～１４０度**	1	
5		キャップ	1	
6		台座固定ネジ	4	
7		角度調整固定ネジ	1	
8		ワッシャー　4.1x12.0x1.0mm	4	
9		ピン　D03L10	2	
10		ピン	1	
11		DG-1用　ピン	1	
12		脚（ゴム）	4	
13		Cリング	1	
14		ローター	1	
15		固定ネジ	1	
16		角度シール　90～140	1	
17		アース接続シール	2	

研磨台ローターセット 9x2,14,1,13　セット商品


P-GBS　研磨台　　11,10,4,2,15,7　セット商品

P-GBR-90-140　　9x2,14,11,10,16,4,2,15,7,1,13　セット商品

研磨台ローター　Cリングを外すのにはスナップリングプライヤーが必要です。


DG-1S部品展開図No5

DG-1S用モーターカバー



1		DG-1S コレット収納ボックス	1	1,2,4,5,6,7　セット商品
2		コレット収納ボックス蓋	1	
3		コレット収納ボックス取付ネジ	3	
4			1	
5			2	
6			2	
7		コレット収納ボックス取っ手	1	

DG-1S部品展開図No6



1	P-CH	コレットホルダー	1	
2	1.2セット商品	コレットホルダー締付ナット	1	
3	P-C2.5	コレット	1	
4	P-C3.0	コレット	1	
5	P-C4.0	コレット	1	
6	P-C5.0	コレット	1	
7	P-C6.0	コレット	1	
8	P-C7.0	コレット	1	
9	P-C8.0	コレット	1	
10	P-C9.0	コレット	1	
11	P-C10.0	コレット	1	
12	P-C11.0	コレット	1	
13	P-C12.0	コレット	1	
14	P-C13.0	コレット	1	
15	P-CK	パラレルチェッカー	1	
16		L型レンチ　3.0mmx9cm	1	
17		L型レンチ　4.0mmx11cm	1	
18		吸塵アダプター	1	
19		吸塵アダプター筒	1	
20		吸塵アダプター取付ネジ	1	
21		吸塵アダプター取付ナット	1	
22		吸塵アダプター取付ワッシャー	1	
23		吸塵アダプター取付蝶ネジ	1	