



DG-1MOK 木工用研磨機




(株)ホータス
大阪市西淀川区千舟2-8-28
TEL : 06-6474-3908
FAX : 06-6474-3298
e-mail: hotas@e-supertech.co.jp

DG-1MOK 部品展開図No1-1




| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
|----|----------------------|----|----|
| 1 | DG-1MOK 底板ベース | 1 | |
| 2 | アース接続シール | 3 | |
| 3 | 脚 (ゴム) | 4 | |
| 4 | キャップ | 1 | |
| 5 | DG-1MOK 本体カバー | 1 | |
| 6 | ハンドル | 1 | |
| 7 | 電源スイッチ | 1 | |
| 8 | 整流器 | 1 | |
| 9 | AC電源ケーブル差込口 (ヒューズ付き) | 1 | |
| 10 | 白色線-15 cm | 2 | |
| 11 | 黒色線-25 cm | 1 | |
| 12 | 白色線-25 cm | 1 | |
| 13 | 黄緑色線-25 cm(アース線) | 1 | |
| 14 | 位置決め調整ラベル | 1 | |
| 15 | 黄緑色線-180 cm(アース線) | 1 | |
| 16 | 電源ケーブル | 1 | |
| 17 | M03L06 +ネジ | 2 | |
| 18 | M03L15 +ネジ | 4 | |
| 19 | M04L06 +ネジ | 4 | |
| 20 | M04L06 六角ネジ | 4 | |
| 21 | M04L12 六角ネジ | 1 | |
| 22 | M4 ワッシャー 12.0x1.0- | 4 | |
| 23 | M4 ワッシャー 8.3x0.5- | 7 | |
| 24 | M04D08 ナット | 2 | |
| 25 | 留め釘 | 2 | |

DG-1MOK 部品展開図No1-2




| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
|----|-----|----|----|
| 26 | シール | 1 | |
| 27 | シール | 1 | |
| 28 | シール | 1 | |

DG-1MOK 部品展開図No2




| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
|----|---------------------|----|----|
| 1 | DG-1MOK 砥石カバー | 1 | |
| 2 | 砥石カバー留め具 | 1 | |
| 3 | Cリング | 2 | |
| 4 | シール | 1 | |
| 5 | E03 Eリング | 2 | |
| 6 | M04L06 +皿ネジ | 2 | |
| 7 | M04L06 六角ネジ | 1 | |
| 8 | M4 ワッシャー- 12.0x1.0- | 1 | |
| 9 | 警告シール | 1 | |

DG-1MOK 部品展開図No3



| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
|----|--------------------------|----|----|
| 1 | モーター取付板 | 1 | |
| 2 | DCモーター | 1 | |
| 3 | ベアリング | 1 | |
| 4 | フランジ | 1 | |
| 5 | GS-16-C CBN200砥石 φ9-13mm | 1 | |
| 6 | 砥石ファン | 1 | |
| 7 | 砥石ファン固定ワッシャー | 1 | |
| 8 | M04L06 六角ネジ | 3 | |
| 9 | M04L10 六角ネジ | 1 | |
| 10 | M05L22 六角ネジ | 3 | |
| 11 | M06L16 六角ネジ | 2 | |
| 12 | M5 ワッシャー 10.0x1.0- | 3 | |
| 13 | M5 ワッシャー 8.5x1.25- | 3 | |
| 14 | M6 ワッシャー 10.3x1.5- | 2 | |
| 15 | ピン D03L12 | 2 | |

DG-1MOK 部品展開図No4




| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
|----|----------------|----|------------------------|
| 1 | 研磨台固定プレート | 1 | |
| 2 | 研磨台固定プレートストッパー | 1 | |
| 3 | 研磨台 | 1 | |
| 4 | ピン | 1 | |
| 5 | 研磨台ローター | 1 | |
| 6 | シーリングワッシャー | 1 | |
| 7 | 研磨台固定ホルダーセット | 1 | |
| 8 | Cリング | 1 | 取り外しの場合はスナッピングプライヤーが必要 |
| 9 | M05L12 六角ネジ | 3 | |
| 10 | ピンD03L08 | 2 | |
| 11 | ピンD03L10 | 2 | |
| 12 | ピンD03L10 | 2 | |

研磨台フルセット: 12,5,4,11,3,9,7,6,8

ローターセット: 12,5,6,8


DG-1MOK 部品展開図No5



位置決め調整台の調整修理は基本的に弊社での作業になります。


| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
|----|-----------------------|----|----|
| 1 | 位置決め調整台取付台 | 1 | |
| 2 | 位置決め調整台ベース | 1 | |
| 3 | 位置決め調整台ブロック | 1 | |
| 4 | 超硬チップ | 1 | |
| 5 | スプリング | 1 | |
| 6 | 位置決め調整台 ブロックカバー | 1 | |
| 7 | 位置決め調整 ダイヤル | 1 | |
| 8 | 位置決め調整 ダイヤルメモリ | 1 | |
| 9 | 位置決め調整台 ブロックカバー外れ防止治具 | 1 | |
| 10 | 位置決め調整台0点固定板 | 1 | |
| 11 | M04L06 +ネジ | 1 | |
| 12 | M04L06 六角ネジ | 4 | |
| 13 | M04L08 +皿ネジ | 1 | |
| 14 | M04L10 六角ネジ | 4 | |
| 15 | ピン D03L10 | 1 | |

DG-1MOK 部品展開図No6



| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
|----|---------------|----|----|
| 1 | コレット収納ボックス | 1 | |
| 2 | コレット収納ボックスふた | 1 | |
| 3 | コレット収納ボックス取っ手 | 1 | |
| 4 | Eリング取付ナット | 2 | |
| 5 | E03 Eリング | 2 | |
| 6 | M04L04 +ネジ | 3 | |
| 7 | M04L06 +ネジ | 1 | |

DG-1MOK 部品展開図No6



| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
|----|-------------------------|----|---------------|
| 1 | コレットホルダー | 1 | 1,2セット商品 P-CH |
| 2 | コレットホルダー締め付けナット | 1 | |
| 3 | コレット P-C3.0 | 1 | |
| 4 | コレット P-C4.0 | 1 | |
| 5 | コレット P-C5.0 | 1 | |
| 6 | コレット P-C6.0 | 1 | |
| 7 | コレット P-C7.0 | 1 | |
| 8 | コレット P-C8.0 | 1 | |
| 9 | コレット P-C9.0 | 1 | |
| 10 | コレット P-C10.0 | 1 | |
| 11 | コレット P-C11.0 | 1 | |
| 12 | コレット P-C12.0 | 1 | |
| 13 | コレット P-C13.0 | 1 | |
| 14 | GS-16-A CBN200砥石 φ3-6mm | 1 | |
| 15 | GS-16-B CBN200砥石 φ6-9mm | 1 | |
| 16 | 平行チェッカー | 1 | |
| 17 | L型六角レンチ3.0mmx9cm | 1 | |
| 18 | 吸塵アダプター | 1 | |
| 19 | 吸塵アダプターノズル | 1 | |
| 20 | M04L50 ホーローセットネジ | 1 | |
| 21 | M04D08 六角螺ナット | 1 | |
| 22 | M4 ワッシャー 12.0x1.0- | 1 | |
| 23 | M04D10 蝶ネジ | 1 | |